Обновление прошивки

<u>Предупреждение:</u> Во время сеанса связи между ПК и устройством для обновления прошивки строго запрещено отсоединять кабель связи или отключать электропитание устройств, для того, чтобы не ставить под угрозу нормальное функционирование машины.

<u>Примечание:</u> О перепрошивке принтера программой UpgCePrn (сегодня лучше всего версии от 2.45 до 2.49).

Если запустите программу, то увидите 3 кнопки:

- Select (*.psw) выбор файла прошивки, который имеет расширение. PSW;
- Select bootloader (*.bsw) выбор файла загрузчика, который имеет расширение. BSW (если нет загрузчика, то нужно просто загрузить прошивку);


После выбора соответствующего файла, над кнопками появляется информация о нем.

Загрузчик нужно всегда "заливать" первым!!!


- Begin upgrade - кнопка запуска процедуры прошивки; становится активной, если что-то выбрали первыми кнопками.

Обновление через последовательный интерфейс


- подключил принтер правильным кабелем (см. распайку на сайте);
- запустить программу перепрошивки;
- выбрать файл прошивки;



- запустить процесс правой кнопкой;
- спросит порт: указать; остальное просто "ввод";



- процесс пошел, если начал бегать горизонтальный бар;
- обязательно дождаться пока программа не скажет о завершении (принтер где-то в это время должен перезапуститься).



Обновление через USB интерфейс

Все точно также как выше, только указывается не порт, а имя драйвера принтера.

Поэтому, до прошивки нужно установить драйвер принтера и напечатать хотя бы тестовую страницу.